DECAP LUMIERE

MODE D'EMPLOI

Etendre le produit plus ou moins grassement. Laisser agir 5 à 10 minutes puis dégrossir à l'aide d'une spatule.

Afin de décaper en profondeur, prendre un tampon de laine d'acier n°2 imbibée du produit.

Pour la finition, utiliser de la laine d'acier n°0.

Le produit ne se rince pas. Il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon légèrement humide.

Le décapant est biodégradable donc se neutralise de lui-même.

MESURES DE PRÉCAUTION

A utiliser de préférence avec des gants.

Conserver hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.